

UNI DISPLAY (显示和操作单元)

特性

- 可用于 Uni 显示器设备平台的所有测量设备 (PTM、HFT, HFB 或 UFM)
- 外壳: ABS
- 盖罩: PA, 透明
- 显示: 发亮的 LC 显示器
- 操作方法: 4 种按键功能
- 前立面膜: 聚酯
- 带有日期印章的数据记录器功能
- 可以更新稳固件
- 可以保存参数设置并转存到其他传感器上。
- microSD 卡的存储功能
- 电池: CR1220, 3 V
- 在设置之后可以将显示器从传感器外壳上取出。
- 在设置继电器版本和 Modbus 版本时有必要!



